

Einsatzgrundsätze hydraulische Schneid und Spreizgeräte

- zielgerichtet und geplant vorgehen,
 - vor Benutzung Gesichtsschutz tragen und sicheren Stand wählen,
 - auf Airbags, Gurtstraffer und automatische Überrollbügel achten (betreffende Stellen meiden),
 - Batterien abklemmen, keine Manipulation an Hochvolt-Komponenten (HV), z.B. an HV-Batterien und orangefarbenen HV-Leitungen.
Wenn möglich nach Herstellerangaben deaktivieren.
 - Brandschutz sicherstellen (verschiedene Löschmittel),
 - Sichern gegen ungewollte Bewegung (Unterbauen und Abstützen),
 - Ordnung im Einsatzumfeld (Geräteablageplatz),
 - Hydraulikschläuche und elektrische Zuleitungen besonnen auslegen (Schutz vor Knicken, Schnittgefahr, Säuren, Temperatur),
 - Einsatzstellen bei unzureichenden Lichtverhältnissen ausleuchten,
-
- nicht eingesetzte Kräfte aus dem Wirk- und Gefahrenbereich von Spreiz- und Schneidgerät.

Einsatzgrundsätze pneumatische Luftheber

- Gesichtsschutz benutzen,
- Druckkissen möglichst vollflächig unter der Last positionieren (mind. 75%),
- Leerräume vollflächig unterbauen,
- **Vorsicht!** Schädigung der Druckkissen durch spitze, scharfkantige Körper, heiße Flächen, Säuren und Laugen,
- Last gegen Wegrutschen sichern, stabile Lage kontrollieren,
- maximal zwei Kissen übereinander einsetzen
(je nach Herstellerangaben auch 3 Kissen möglich), hierbei das unterste zuerst füllen,
- nicht ungesicherter Last aufhalten und greifen,
- nicht vor belasteten Druckkissen aufhalten,
- langsam und gleichmäßig anheben,
- Last stetig weiter unterbauen,